


参考図

+5°(進角)

○□ = 標準位置

●■ = +5°



作動角全体が5°(クランク角)早く作動します。