

■ デジタル温度計用オプションパーツ

■ LCD温度計アダプター適合車種表

■ PT1/8温度センサー 水冷バイクにおいて純正部品にの多くに採用されている温度センサーです。



※テーパネジです
取り付けネジ
PT1/8

品番
07-04-055


■ 温度計用アダプターA3～A5 (汎用) スティックセンサー用差込口のついた汎用ドレンボルトアダプターです。アルミシーリングワッシャー付き。



A3アダプター
M12XP1.5



A4アダプター
M14XP1.5



A5アダプター
M18XP1.5

アダプタータイプ	品番
A3アダプター	07-04-0542
A4アダプター	07-04-0543
A5アダプター	07-04-0544

KAWASAKI

車種	年式	形式	油温計	取付位置	水温計	取付位置
ZRX1100/2	97-98	ZR1100C/D	M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
ZRX1200R/S	01-	ZR1200A/B	M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド		
ZZ-R1100	90-97	ZX1100C/D	M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
GPZ1100(水冷)	95-97	ZX1100E	M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
ZX-10	88-90	ZX1000B	M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
GPZ900R	84-99	ZX900A	M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
ZX-7R	96-97				PT1/8	STDセンサーと交換
ZXR750/R	89-94	ZX750H/J/L/K/M	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
GPZ750R	90-93		M18XP1.5	左バルサーカバー下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
Z750FX2/3			M18XP1.5	左ジェネレーター下サイド		
GPZ600R	85-86	ZX600A			PT1/8	STDセンサーと交換
ZZ-R400	90-99	ZX400K/N	M18XP1.5	右クランクケース下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
ZXR400/R	89-99	ZX400H/L/J/M	M18XP1.5	右クランクケース下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
GPX400R	87	ZX400F	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
GPZ400R	85-89	ZX400D	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
FX400R	86-90	ZX400E	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
XANTHUS	92-95	ZR400D	M18XP1.5	右クランクケース下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
ZRX400/2	94-99	ZR400E/F	M18XP1.5	右クランクケース下サイド	PT1/8	STDセンサーと交換
ZZ-R250	90-99	EX250H	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
ZXR250/R	89-95	ZX250B/C/D	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
GPX250R/2	87-88	EX250F/G	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
KSR110		KL110	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
エストレヤ	92-96	BJ250B/D/C	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
KSR1/2	94-99	KMX80B/50B			PT1/8	STDセンサーと交換

YAMAHA

車種	年式	形式	油温計	取付位置	水温計	取付位置
YZF-R1	98-99	4XV4.5.6	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
FZR1000	87-95	3GM/3LE			PT1/8	STDセンサーと交換
V-MAX	95-99	3UF4.5.6	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
TDM850	92-99	4EP/5GG	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
TRX850	95-99	4NX	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
YZF750R/SP	93-97	4JD1.2.3	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
FZR750	87-88	2LM	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
FZX750	90-99	3XF	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
FZ750	85-86	1FM			PT1/8	STDセンサーと交換
SRX600/400	85-96	1JK/3SX/1JL/3VN	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え		
SR500/400	78-99	2J2/1JN/2H6/1JR	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え		
RZV500R	84-87	51X			PT1/8	STDセンサーと交換
FZR400/R/RR/SP	86-94	1WG/3TJ			PT1/8	STDセンサーと交換
FZ400	97-99	4YR1.3	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
XJR400/S/R/R2	93-99	4HM	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え		
XVビラーゴ400/250	87-96	3JB/3DM	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え		
マジエスティ	95-99	4HC/5CG			PT1/8	STDセンサーと交換
FZR250/R/RR/SP	87-94	2KR/3LN			PT1/8	STDセンサーと交換
FZ250/R	85-86	1HX			PT1/8	STDセンサーと交換
TZR250R/RS/R-SP/SPR	91-95	3XV			PT1/8	STDセンサーと交換
RZ250R/RR	83-88	29L/1XG/3HM1			PT1/8	STDセンサーと交換
R1-Z	90-93	3XC			PT1/8	STDセンサーと交換
TDR250	88-	2YK			PT1/8	STDセンサーと交換
シグナスX125/SR	03~	5UA	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
RZ125	82-85	13W			PT1/8	STDセンサーと交換
DT125R	88-99	3FW			PT1/8	STDセンサーと交換
TZM50R	94-99	4KJ			PT1/8	STDセンサーと交換
TZR50R					PT1/8	STDセンサーと交換

■ デジタル温度計用オプションパーツ

■ LCD温度計アダプター適合車種表

SUZUKI

車種	年式	形式	油温計	取付位置	水温計	取付位置
GSX-R1100W	93-98	GU75A-E			PT1/8	STDセンサーと交換
GSX-R750	96-97	GR7DA(T/V)			PT1/8	STDセンサーと交換
GSX-R750W	92-95	GR7BC(N-SP)			PT1/8	STDセンサーと交換
GSX-R400R	90-93	GK76A(RL-W)			PT1/8	STDセンサーと交換
RG500Γ	85-86	HM31A			PT1/8	STDセンサーと交換
RG400Γ	85	HK31A			PT1/8	STDセンサーと交換
RF400R/V	94-99	GK78A(R/T/V)			PT1/8	STDセンサーと交換
GSX400F	88	GK74A			PT1/8	STDセンサーと交換
バンディット400/V	91-93	GK75A(VZM/P)			PT1/8	STDセンサーと交換
RGV250Γ/SP/SP2	88-99	VJ21-23A			PT1/8	STDセンサーと交換
TV250ウルフ	88-90	VJ21A			PT1/8	STDセンサーと交換
RG250Γ	83-85	GJ21A/B			PT1/8	STDセンサーと交換
アドレスV125		CF46A	C1アダプター+M5温度センサー			
RG125Γ/ウルフ125	91-95	NF13A			PT1/8	STDセンサーと交換
RG50Γ/ウルフ50	83-96	NA11A			PT1/8	STDセンサーと交換

HONDA

車種	年式	形式	油温計	取付位置	水温計	取付位置
X-4	97-99	SC38	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CB1300SF	98-99	SC40	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CBR1100XXブラックバード	97-98	SC35A	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
X-11			M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
VTR1000F	97-98	SC36	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CB1000SF/T2	93-97	SC30	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CBR900RR	92-99	SC28/33	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
RVF750	94-95	RC45	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
VFR750R/F	87-95	RC24/30/45	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
VF750/F/S/M	83-	RC15	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CB750FZ/FA/FB/FC	79-82	RC04	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え		
マグナ750	93-94	RC43	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
BROS 650	88-90	RC31	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CBR600F	92-00	PC25/PC35	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
STEED 600/400	88-98	PC21/NC26	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
HORNET600	98-	PC34-100	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	シリンダーヘッド後方
CBX550F	82	PC04	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
BROS 400	92-94	NC25	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
GB500/400	85-87	PC16/NC20	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
RVF400	95-96	NC35	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
VFR400R/Z/プロアーム	86-93	NC21/24/30	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
VF400Fインテグラ	84-85	NC13	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CBR400R/RR	86-94	NC23/24/29			PT1/8	STDセンサーと交換
CB-1/type2	89-91	NC27	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CBX400F	81-84	NC07	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
VRX400ロードスター	95-96	NC33	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え		
NS400R	85	NC19			PT1/8	STDセンサーと交換
VTR250	98-	MC33	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
CBR250R/RR	88-97	MC19/22	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
HORNET250	97-99	MC31 34914	M18XP1.5	左クランクケース下	PT1/8	STDセンサーと交換
JADE/スラッシュS	91-93	MC23	M14XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
ゼルビス	91-97	MC25	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
V-ツインマグナ(250)	94-97	MC29	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え	PT1/8	STDセンサーと交換
NSR250R/SP/SE	88-99	MC18/21/28			PT1/8	STDセンサーと交換
CRM250R/AR	89-97	MD24/32			PT1/8	STDセンサーと交換
XR250/BAJA	95-	MD30/ME08	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
XLR250R/BAJA	89-94	MD22	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
XL250/ディグリー	91-95	MD26	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
FORESIGHT	97-	MF04			PT1/8	STDセンサーと交換
FORZA	00-	MF06			PT1/8	STDセンサーと交換
APE100/50			M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
モンキー/ゴリラ(12V)	92-00	Z50JN	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
マグナ50/DAX(12V)	95-	AC13/AB26	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
DREAM50	97-	AC15	M12XP1.5	ドレンボルト差し替え		
NSR80/50	87-99	HC06/AC10			PT1/8	STDセンサーと交換
CRM80/50	88-97	HD12/AD13			PT1/8	STDセンサーと交換
MBX80/50F	83-85	HC04/AC08			PT1/8	STDセンサーと交換
NS-1	91-99	AC12			PT1/8	STDセンサーと交換
NS50F	92-00	AC08			PT1/8	STDセンサーと交換