

# オレンジ LED ウィンカーバルブ 取扱説明書

製品番号	05-08-0445 G18 BA15S 対応 2 個入り (平行ピン) 05-08-0446 G18 BAU15S 対応 2 個入り (角度ピン)
適応車種	12V 直流灯火車両で、ウィンカーバルブに G18 サイズのバルブ (口金形状は BA15S もしくは BAU15S) が取り付け出来る車両。

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに経験の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎バッテリーレス車には取り付け出来ません。
- ◎弊社製ワイドレンジフラッシュャーリレー (品番: 05-08-0083 ワイドレンジフラッシュャーリレー (2 極タイプ)) (品番: 05-08-0433 ワイドレンジフラッシュャーリレー (3 極・作動音有りタイプ)) が別途必要になります。
- ◎当製品はソケット金具部の圧着力が高くなる様に電極を高めに設定しております。車両の個体差などにより、ウィンカー側のソケットに押し込みきれない場合は、紙やすりなどで電極先端をわずかに削ってご使用下さい。
- ◎ウィンカーのボディやリフレクター、レンズカットが LED バルブに適していない場合、照射角度や輝度が不足し、道路運送車両法に違反する可能性があります。使用されているウィンカーをご確認の上、ご購入下さい。

## ～特徴～

- LED バルブ正面に高輝度 LED を 1 個、側面に面発光タイプの LED を 8 個装着する事で、優れた被視認性と、リフレクターの反射を生かせる発光を両立させました。
- アルミハウジングを用いて弊社従来品 (05-08-0074) よりも発光部サイズを小型化した事により、G18 ガラスバルブが装着出来るウィンカーであれば、発光部が干渉する恐れが無くなりました。
- 口金形状も BA15S (平行ピン) と、BAU15S (角度ピン) の両方をご用意しておりますので、幅広い車種にお使い頂けます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>  
お問い合わせ専用ダイヤル: 0721-25-8857

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## 製品内容




部品名	個数
オレンジ LED ウィンカーバルブ	2

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 当製品はソケット金具部の圧着力が高くなる様に電極を高めに設定しております。車両の個体差などにより、ウィンカー側のソケットに押し込みきれず回せない場合は、紙やすりなどで電極先端のハンダ部分をわずかに削ってご使用下さい。

**注意** ・電極を削りすぎると接触不良の原因となります。必要最低限しか削らない様にして下さい。  
・バルブ交換時は押し込んで回す作業が必要になりますが、アルミボディ部やソケット金具のエッジ部で手を負傷しない様に、作業時は手を保護して作業を行って下さい。  
・LED チップ (発光部) に過大な力がかかると破損の原因となります。プライヤーやペンチといった工具で掴む事はしないで下さい。



05-08-0445 ・ G18 BA15S 対応 2 個入り (平行ピン) については、下記弊社製ウィンカーに取り付け可能です。

商品名	品番
HONDA 純正スクエアタイプウィンカーレンズキット	05-08-0266 ・ 0267 ・ 0268 ・ 0284
HONDA 純正スクエアタイプウィンカーインナーリフレクター	05-08-0214
クリアーウィンカーレンズ	09-03-098
ブレイズウィンカー	09-03-0035 ・ 1100 ・ 1101
ウィンカーインナーリフレクター	05-08-0072
アルミ削り出しウィンカーキット	A ・ B ・ C タイプ全て
丸型 S アルミウィンカーキット	05-08-0216 ・ 0217 ・ 0277
丸型 M アルミウィンカーキット	05-08-0260 ・ 0261 ・ 0279
角型 S アルミウィンカーキット	05-08-0255 ・ 0256 ・ 0278
ストリームラインウィンカー	タイプ 2 除く全て