

DREAM50 スピードメータ取り扱い説明書

DREAM50 SPEEDOMETER

商品番号 09-01-022
適応車種 DREAM50
フレーム番号 AC15-1000001 ~

この度は、タケガワ商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

レース用パーツおよび他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。



⚠注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。(ボルト、タップ部の破損及び脱落の原因となります。)
- ・作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35以下)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・本品には、運転者に注意をうながす速度警告灯がついておりませんので速度超過には十分注意をし安全運転を行って下さい。
- ・配線の接続等は、必ずメインキーをOFFにしてから行って下さい。(感電やショートの原因があります。)
- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行って下さい。

取り付け要領

注意 取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。

1. ヘッドライトユニットを取り外し、ヘッドライトケース内のスピードメータコネクタの接続を外す。スピードメータケーブルを取り外す。
2. スピードメータマウントナットを外し、スピードメータを取り外す。



3. 本商品を2で外したマウントナットで取り付け(T=0.5kgf・m)
4. ヘッドライトケース内で配線図を参考にスピードメータコネクタの接続をし、スピードメータケーブルを取り付ける。ワイヤーハーネスの黒は、速度警告灯の配線のため本商品では使用しません。
5. ヘッドライトユニットを取り付ける。

性能UP、デザイン変更、コストアップ等で商品及び価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂き戴きます。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

キット内容

1. スピードメータCOMP.

