

モンキー／ゴリラ／Apeスピードメーター 取扱説明書

| | |
|------|--|
| 商品番号 | 09-01-024/ホワイトパネル 09-01-025/イエローパネル |
| 適応車種 | 車体番号 |
| モンキー | Z50J-2000001~/AB27-1000001~ |
| ゴリラ | Z50J-2500001~/AB27-1000001~ |
| Ape | AC16-1000001~ |

この度はTAKEGAWAの製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。ご使用になられる前に必ずこの説明書をお読み戴き、内容を把握下さいませお願い致します。

正しく安全に御使用頂くために

- 取り付け前に商品の内容をご確認下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い求め頂いた販売店にご相談下さい。
- このキットは12Vモンキー、12Vゴリラ、Ape専用部品です。6V車及びノーマルヘッドライト以外には取り付け出来ませんので、ご注意ください。

注意 下記内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 取り付け作業は、必ずエンジン冷間時（35℃以下）に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
- 作業を行う際は、安全に十分注意し作業に適した工具を用いて行って下さい。
- スピードメーター交換後は、運転者に注意を促す速度警告灯の機能が無くなりますのでご注意ください。走行中は、法定速度を守り安全走行してください。
- 走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。

特 徴

EL (Electro Luminescent) メーターは、インバーターを使用し直流を可変周波数交流に変換して、蛍光体に電圧を掛ける事により電界発光させています。


点灯時にはホワイトメーターパネルがアクアブルーに、イエローメーターパネルがフラッシュイエローに光ります。

取り付けは、ノーマルスピードメーターと交換するだけのボルトオンタイプで140km/h表示です。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。


◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。但し、修理又は、交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。



| 番号 | 商品内容 | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1 | ELスピードメーターASSY. | 1 |
| 2 | メータークッション | 1 |
| 3 | インシュロックタイ | 1 |

接 続 図




※ () 内はApe

取 り 付 け 要 領

<取り外し>

1. ヘッドライトケース2箇所のスクリューを取り外します。ケースよりヘッドライトユニットを取り外し、3Pカブラの接続を外します。



スクリュー

3Pカブラ

2. スピードメーターの茶コード、緑コード、茶/赤コードの接続を外します。



茶/赤コード


緑コード

茶コード
(黒)

3. スピードメーターケーブルのナットを緩めて、ケーブルを外します。スピードメーターセッティングスプリングを外し、スピードメーターをヘッドライトケースから取り外します。



メーターケーブル



セッティングスプリング

4. スピードワーニングユニットの黒コード、桃コード、緑/白コードの接続を外します。スピードワーニングユニットを固定しているスクリューを外し、ユニットを取り外します。
(モンキー、ゴリラのみ)



ワーニングユニット

緑/白コード

桃コード 黒コード

<取り付け>

1. ノーマルスピードメーターより、メーターセッティングスプリングを外してELスピードメーターに取り付けます。付属のスピードメータークッションを入れ、ライトケースにスピードメーターを取り付けます。



メーター
クッション

セッティング
スプリング

2. メーターセッティングスプリングをライトケースに引っ掛けます。スピードメーターケーブルを取り付けます。




3. スピードワーニングユニットが付いていた場所に、インバーターを付属のインシュロックタイ又は、ビニールテープで固定します。
(Apeは適当な場所に固定して下さい。)



インバーター

インシュロックタイ

4. ELスピードメーターの2Pカブラとインバーターの2Pカブラを接続します。インバーターの茶コードをワイヤーハーネス茶コードに、インバーターの緑コードをワイヤーハーネスの緑コードにそれぞれ接続します。



2Pカブラ

(黒)茶コード 緑コード

5. ヘッドライトユニットの3Pカブラを接続します。ヘッドライト上部のフックを、ライトケースの突起に合わせて取り付けスクリューを締め付けます。



合わせる

6. ヘッドライト及びスピードメーターの作動確認を行ないます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>