

### ■装着対象乾式クラッチ 1


クラッチ1の特徴  
オイルフィルター（赤色）が前方向きに付いています。



### ■装着対象乾式クラッチ 2

クラッチ2の特徴  
現行品と非常に酷似し、識別はオイル点検窓周辺の形状（赤線）が異なります。ご注意ください。


現行タイプ



旧タイプ（対象カバー）



### ■対応クラッチアウターの詳細



クラッチアウター裏面をご覧頂きフラットヘッドスク  
リュー取付け穴の中心位置が**42mmの場合に本製品が  
使用出来ます**。（図の示すA間）  
穴の位置が中心より対角に46mmの場合は本製品は使  
用出来ません。現行の補修部品（**23101-165-T10**）  
が使用可能となります。