



シリンダーヘッドセット 取扱説明書

(ボアアップ対応)

商品番号 : 01-03-0020
 適応車種 : PCX
 フレーム番号 : JF28-1100001~1299999
 : JF56 1000001~1021668

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたらお買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
 ・イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

特徴

ウォータージャケット位置が大きすぎたシリンダーヘッドにて弊社ボアアップキットを使用すると、場合により燃焼室とウォータージャケットが吹き抜け、エンジンに悪影響を与えてしまうことがあります。
 このシリンダーヘッドセットは弊社ボアアップキットに適した位置にウォータージャケットを配しております。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
 当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
 パルプスプリング周辺のパーツはお手持ちのヘッドから組み替える、もしくは別途ご用意の上、組み立てる必要があります。
 部品を再使用する場合は各部を必ず確認し、摩耗や損傷が激しいものは再使用せずに必ず新品のものをご使用下さい。
 センサー類のパッキンは特にご注意下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは必ずトルクレンチを使用し確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびノーマル部品には、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

~商品内容~




番号	部品名	個数
1	シリンダーヘッドASSY.(EXスタッドボルト付)	1
2	INバルブ	1
3	EXバルブ	1
4	バルブステムシール	2

~取り付け要領~

- ・前記適応車種用ボアアップキットの取り付け要領の手順及びホンダ純正サービスマニュアルに従い、ノーマルヘッドを取り外す。
- ・ノーマルヘッドから各パーツを取り外す。または別途用意する。
- ・ホンダ純正サービスマニュアルに従い、各パーツと付属のステムシール、付属のIN/EXバルブを取り付ける。
- ・各ボルト、センサー類の規定トルクはホンダ純正サービスマニュアルを参考にして締め付ける。

規定トルク参考
 ロッカーアームシャフトストッパーボルト : 5 N・m (0.5 kgf・m)
 ウォーターポンプホルダーボルト : 10 N・m (1.0 kgf・m)
 O₂センサー : 24.5 N・m (2.5 kgf・m)
 水温センサー : 12 N・m (1.2 kgf・m)



株式会社 SPECIAL PARTS 式川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857