



# クラッチカバーブリーザーキット 取扱説明書

商品番号 : 07 06 0005  
 適応車種 : モンキー  
 : Ape50 / 100

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。エンジンの高回転化に伴いクランクケース内の圧力変化も激しくなり純正のブリーザーパイプだけではカバー出来なくなってきます。そこでチューニングされたエンジンには、より大きな断面積を持ったブリーザーパイプが必要となります。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

**注意** この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・製品やフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護し、注意して行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・取り付け作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35℃以下)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いが確認して下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

## ～取り付け要領～

1. Oリングをオイルキャップのネジ部の根元部分に取り付けます。
2. ノーマルのオイルレベルゲージを外し、オイル注入口にオイルキャップを取り付け指定トルクで締め付けます。  
T = 8 N・m (0.8 kgf・m)
3. ブリーザーホースをオイルキャップに差し込み、ホースクランプにて固定します。


## ～エンジンオイル量の点検～

1. オイルキャップを取り外し純正のオイルレベルゲージを取り付けます。
2. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングさせます。
3. エンジン停止2～3分後にレベルゲージを外します。  
エンジン停止直後はエンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプ等が熱くなっています。火傷に注意して下さい。
4. 布等でレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
5. 車体を垂直にして、レベルゲージをねじ込みます。  
オイルがレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。



6. オイル量が下限に近ければ、オイル注入口より上限まで補充します。補充するときに、オイル注入口からごみ等が入らないようにして下さい。また、オイルをこぼした時は完全に拭き取って下さい。
7. オイルキャップを確実に取り付けます。

## ～商品内容～



番号	部品名	数量	リペア品番	入数
1	オイルキャップ	1	15650 GEY T00BL	1
2	Oリング 18mm	1	00 00 0093	2
3	ブレードホース 100cm	1	00 00 0049 (クリップ2個付)	1
4	ホースクランプ 15.5	1	00 00 0215	4

リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
 株式会社 SPECIAL PARTS 式川  
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857  
 URL http://www.takegawa.co.jp