



Allegri オイルホースキット 取扱説明書

(ステムマウントタイプ)

商品番号 : 09-07-0047
適応車種 : モンキー・ゴリラ(ダイカスト製クラッチカバー装着車)
フレーム番号: Z50J-1300017~
: AB27-1000001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

このキットは下記の当社製品を同時に使用している車を取り付けの条件としております。

- ・当社製 27、30フロントフォークキット カスタムライト取り付け車除く。
- ・ダイカスト製クラッチカバー
- ・オイルクーラーブラケット 09-07-031(ブルー)、09-07-032(レッド)、09-07-033(ゴールド)

補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

ホースがフレーム、ハーネス等に干渉する場合は、ホースにスパイラルチューブを巻き付けて干渉部分を保護する事をお勧めします。



注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。



警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、換気の良い場所で作業を行ってください。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～ 商 品 内 容 ～




番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	オイルホース1 620mm	1	15520 181 T00	1
2	オイルホース2 655mm	1	15521 181 T00	1
3	アダプター M10	2	09 071 022	1
4	シーリングワッシャ 10mm	2	09 071 015	10
5	インシュロックタイ 200mm	2	09 071 042	10
6	アダプター M12	2	09 071 024	1
7	シーリングワッシャ 14mm	2	09 071 032	5

補修パーツはリペア品番にてご発注下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品にてご注文下さいませお願い致します。


～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. S E T 内容を確認します。
2. 作業に適した工具を用意します。
3. 車体をメンテナンススタンド等でしっかりと安定させます。
4. クラッチカバーのオイルプラグボルトを取り外し、アダプターM10にシーリングワッシャ10mmを通し、アダプターを取り付けます。締め付けの際スパナ等がカバーに当たらないように注意して下さい。(塗装面が削れてしまう恐れがあります。)
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 1.4 \text{ N} \cdot \text{m} (1.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



5. アダプターM10にオイルホースを仮付けます。乗車状態から見て右側に、オイルホース1(620mm)を、左側にオイルホース2(655mm)を取り付けます。

オイルホース2(655mm)



6. スーパークールType A使用の際は、アダプターM12にシーリングワッシャ14mmを通し、オイルクーラー側のシーリングワッシャがオイルクーラーヘッダー(6角部分の凹部)からずれないように取り付けて締め付けます。シーリングワッシャがずれた状態でユニオンボルトを締め付けた場合、オイル漏れの原因になります。アダプターの締め付けはオイルクーラーヘッダーに必ずスパナ等を掛けた状態でアダプターを固定しながら行って下さい。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 2.4.5 \text{ N} \cdot \text{m} (2.5 \text{ kgf} \cdot \text{m})$
スーパークールオイルクーラーType Bをお持ちの場合は、この作業は必要ありません。



7. オイルホースが他の部分に著しく干渉しない様に取り付けます。オイルホースを乗車状態から見て右側のホースをオイルクーラーの右側へ、左側のホースをオイルクーラーの左側へそれぞれ取り付けます。取り回しが決まればフィッティングを規定トルクで締め付けます。フレーム等に干渉する部分があれば写真の様に保護して下さい。フィッティングを締め付ける際、必ずアダプターにスパナをかけた状態で行って下さい。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 1.0 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



8. エンジンを掛け、各部よりオイル漏れ等の有無を確認して下さい。エンジンを止め、約1分後にクラッチケースカバーのオイルポッドウインドでオイルの量を確認し、少ない場合は必ず補充して下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
URL <http://www.takegawa.co.jp>